

**HD TAB 7
Lite & Evo****Sostituzione nuovo display****Modifica
connessione cavo
piatto del touch
screen****Preparazione del banco di lavoro:**

- a) Display con il pannello touch screen;
- b) Etichetta frontale in policarbonato;
- c) Pinze;
- d) Cacciavite.

PROCEDURA:

Sequenza di passaggi

1. Aggiornare l'HD TAB 7 Lite & Evo all'ultima versione FW disponibile sul nostro sito web www.roverinstruments.com;
 2. Applicare la procedura esistente per la sostituzione del display;
 3. La differenza con la procedura precedente riguarda come collegare il cavo piatto del touch screen:
 - a. Il cavo piatto del touch screen (rif. Cerchio rosso in Fig. 2) dev'essere collegato alla scheda madre con una rotazione di 180°;
 - b. Questa rotazione consente ai contatti del touch di corrispondere a quelli della presa della scheda madre;
Se per errore il cavo non viene ruotato, il touch screen non funzionerà ma non verrà fatto alcun danno alla scheda madre del misuratore né al pannello touch.
- a. **Rimontare il HD TAB 7 Lite & Evo:**
Rimontare lo strumento seguendo la procedura esistente;




Fig.1 Vecchio display Cavo Piatto del Touch screen



Fig.2 Nuovo display Cavo Piatto del Touch screen ruotato di 180°